6

6

6

# ÚZEMNÍ PLÁN

## OBCE DOLNÍ DOBROUČ

DOLNÍ DOBROUČ - HORNÍ DOBROUČ - LANŠPERK

NÁVRH

2002






STAV NÁVRH REZERVA

| | | |
|---|---|---|
| 0104 | | HRANICE OBCE |
| 0201 | | VODNÍ PLOCHY A TOKY |
| 0202 | | LESNÍ PLOCHY |
| | | VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY |
| | | ASANACE |

VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY

1 Úprava odbočné křižovatky II/360 k zastávce ČD Hnátnice. Zlepšení výhledových poměrů - bezpečnost.
2 Úprava odbočné křižovatky II/360 ke hřišti na Šejvu.
3 Výstavba a ochrana vstupu do budoucího výstavbového území (Havlův palouk) z II/313.
4 Výstavba a ochrana vstupu do výhledového výstavbového území z II/313 jižně od č.p. 116.
Poznámka : Tato VPS je založena jako pojistná. Při budoucím podrobném projektování přístupových komunikací je možné, že tento námět vůbec nebude využit a v polose VPS zanikne.
5 Založení jednostranného chodníku podél II/313 v horní části Dolní Dobroučе - od konce současného ("u doktora") k odbočené křižovatce u mlýna - č.p. 364.
6 Založení jednostranného chodníku podél II/313 v Horní Dobrouči od odbočky na Houževec na konec bloku odbodu a restaurace - přibližně po č.p. 85.
7 Založení jednostranného chodníku podél II/360 od CPN k nádraží v Dolní Dobrouči.
8 Založení minimálně jednostranného chodníku podél II/360 a III/3605 od nádraží k odbočce nad firmou ASTO na Lanšperku.
9 Rekonstrukce silnice II/313 v horní části Dolní Dobroučе od konce nově upravené ("u doktora") k odbočce na Houževec.

Zajištění stabilizace rekonstrukční a rozvojové činnosti týkající se zdrojů pitné vody :

10 Lanšperk
11 Vrátkštejn
12 CPN
13 SILYBA
14 Plánované nadzemní vedení VN v Horní Dobrouči.
15 Plynofikace celkově - páteřní rozvody.
16 Kmenové stoky kanalizace, ČOV DD, ČOV HD.
17 Rozšíření hřbitova.

ASANACE

1 Č.p. 292 DD (na místě po tomto objektu parkoviště pro návštěvníky zdravotnického zařízení).
2 Č.p. 190 DD (u pečovatelského domu s možností nové stavby).
3 Č.p. 355 DD s možností nové stavby.
4 3 objekty staré drůbežárny DD (v jejich prostoru lze akceptovat umístění technických služeb a živnostenských ploch).
5 Bývalý telelnik na Lanšperku bez možnosti nové výstavby na jeho místě.




## DOLNÍ DOBROUČ

DOLNÍ DOBROUČ - HORNÍ DOBROUČ - LANŠPERK

ÚZEMNÍ PLÁN
NÁVRH

| | |
|---|---|
| POŘIZOVATEL : | OBEC DOLNÍ DOBROUČ |
| ZHOTOVITEL : | ATELIER AUREA s.r.o. |
| AUTOR : | ING. ARCH. Z. AUER |
| KOLEKTIV : | ING. H. BURŠÍKOVÁ, RNDr. E. BRADOVKOVÁ, J. FRÝDLOVÁ, RNDr. J. MÁŠKOVÁ, ING. V. MEŠČERJAKOV, ING. U. OCILKA, ING. M. POPELÁŘ, I. POSPÍCHALOVÁ, J. SKALICKÝ |
| DATUM : | 2002 |
| MĚŘÍTKO : | 1 : 10 000 |

6 SCHÉMA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

6

6

6

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz