


Tabulka bublin – STAV, BOURACÍ PRÁCE		
OZNAČENÍ	Popis	popis činnosti
(S.01)	stávající omítka – barva bílá	sejmutí vrchního bílého neprodyšného akrylátového nátěru, zavlhčené omítky, sejmut až na podkladové zdivo
(S.02)	sejmutí vrchního bílého neprodyšného akrylátového nátěru	–
(S.03)	Oprava štukatury piktoqramu	Štukatury s piktoqramy by měly být očištěny od mladších vrstev nátěrů, které jsou neforemné a znemožňují čitelnost štuků s nápisy, hmota štukatur by měla být zpevněna, případně vytmelená v místech drobných defektů.
(S.04)	kamenný sokl	nutbno vyčistit a impregnovat
(S.05)	Odstanění střešní krytiny	včetně navazujícího oplechování a podkladního bednění.
(S.06)	Ocelová mříž	Mříž bude demontována, repasována.
(S.07)	Odstanění vnitřní omítky až na cihly	Stávající omítka bude odstraněna , spára cihel bude proškrdbnuta
(S.08)	Odstanění malby z podhledu	–
(S.09)	Podlaha – keramická dlažba	Stávající podlaha bude v průběhu prací ochráněna proti poškození
(S.10)	Oprava křížku	–
(S.11)	Restaurátorský zásah portálu	v podobě vyčištění povrchu, sanace biologických nečistot
(S.12)	Restaurátorské vyčištění schodišového stupně	příprava podkladu, chemické očištění, omytí, sanace bilogického napadení
(S.13)	Schodišťový stupeň bude odstraněna nahrazen novým schodem	stávající základ bude odstraněn
(S.14)	Obnova hlavních dřevěných dveří do kaple	Dveře budou fotograficky a výkresově zdokumentovány. Dojde k demontáži dveří. odvezeno do restaurátorské dílny
(S.15)	Oprava barevné štukatury piktoqramu	Štukatury s piktoqramy by měly být očištěny od mladších vrstev nátěrů, které jsou neforemné a znemožňují čitelnost štuků s nápisy, hmota štukatur by měla být zpevněna, případně vytmelená v místech drobných defektů.

Tabulka bublin – NÁVRH		
OZNAČENÍ	Popis	popis činnosti
(N.01)	nové vápenné omítky + bílý nátěr + hydrofobní nátěr	dle konzultací se zástupci památkové péče a majitelem, investorem příp. nový povrch omítek s nátěrem hydrofobizovat.
(N.02)	Nové nátěry štukatury	(nejlépe vápenným, příp. silikátovým nátěrem).
(N.03)	Oprava štukaturského reliéfu	(nejlépe vápenným, příp. silikátovým nátěrem).
(N.04)	dočištění povrchu kamene, zpevnění a následnému vytmelení defektů a retuší kamene.	Po sanaci a odsolení soklu by mělo být přistoupeno k této činnosti
(N.05)	Nový střešní plášť, včetně oplechování. Hliníkový plech tl. 0,7 mm s povrchovým nátěrem	nové bednění, podkladní pojistná systémová rohož, natíraný falcovaný hliníkový plech barvy RAL 7016, Základní i krycí antikorozní barva bez obsahu olova s vysokou účinností, odolná povětrnostním podmínkám a snadnou zpracovatelností
(N.06)	Restaurátorská oprava mříže	Nové osazení zrestaurované mříže
(N.07)	nové vápenné omítky + bílý nátěr + hydrofobní nátěr	dle konzultací se zástupci památkové péče a majitelem, investorem příp. nový povrch omítek s nátěrem hydrofobizovat.
(N.08)	Nové nátěry štukatury	(nejlépe vápenným, příp. silikátovým nátěrem).
(N.09)	Podlaha – keramická dlažba	Stávající podlaha bude v průběhu prací ochráněna proti poškození
(N.10)	Osazení zrestaurovaného křížku	–
(N.11)	Restaurátorský zásah	zpevnění, dotmelení defektů a retuší.
(N.12)	Povrchová úprava vyčištěných stupňů	Sanace biologických nečistot, hloubkové zpevnění kamene defektů a retuší, povrchové zpevnění kamene základní a povrchové doplnění kamene, doplnění spárování, barevné sjednocení, dodatečné zvýšení odolnosti
(N.13)	Osazení nového schodišového stupně do betonového lože,	nový základ /podsypl. 200 mm, ŽB deska zl. 100 mm + SS8/150, cementové lože, nový PÍSKOVCOVÝ SCHOD, povrchové zpevnění kamene, dodatečné zvýšení pevnosti
(N.14)	Obnova hlavních dřevěných dveří do kaple	V restaurátorské dílně budou dveře opraveny včetně kování. Bude obnovena povrchová úprava. V případě špatného stavu bude vyrobena replika.
(N.15)	Oprava štukaturského reliéfu včetně barevného nápisu ve zlaté barvě	(nejlépe vápenným, příp. silikátovým nátěrem), zlatý fasádní nátěr štukatérského reliéfu
OBJEDNATEL : Město Ústí nad Orlicí zastoupené p. Petrem Hájkem, starosta města se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676, DIČ: 00279676		ŽÁROVKA PROJEKTANTI, s.r.o.  www.zarovkaarchitekti.cz
ZHOTOVITEL : ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása se sídlem Křížíkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ : CZ06428088 , ČKAIT 0602275		STUPENĚ : DSP + DPS
14 kaplí křížové cesty na Andrlově chlumu Ústí nad Orlicí		PARÉ. č. : DSP + DPS
OBJEKT	ZASTAVENÍ I.- XIV.	DATUM : 09/2019
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., Křížíkova 788/2, HK 500 03	ČÍSLO ZAKÁKY : 232019
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Koblása, ČKAIT 0602275	MĚŘÍTKO : 1:50
LEGENDA		ČÍSLO V. : D.1.1.b – 0.